



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)
- Referencia:** Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Construcción Represa Angostura (Omereque)”
- Informe:** K1/GP12/F24 G1
- Objetivo:** Evaluar el control que ejerce EMAGUA durante la ejecución física del proyecto, con relación al plazo de ejecución de la obra, calidad de las obras en ejecución, aprobación de las planillas de avance y elaboración y aprobación de las modificaciones contractuales,
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción Represa Angostura (Omereque)”.

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), se identificaron las siguientes deficiencias:

5.1 Deficiencias de control en el avance de obra

5.2. Deficiencias en el control de calidad de las obras ejecutadas

- 5.2.1 Falta de control de calidad por la supervisión
- 5.2.2 Falta de calibración de equipos de laboratorio por un organismo competente

5.3. Otras deficiencias

- 5.3.1 Falta de control de las condiciones establecidas para la supervisión (informes mensuales)
- 5.3.2 Deficiencias en el formulario de verificación de documentación para planillas de avance.
- 5.3.3 Retraso en la elaboración y aprobación del informe especial N° 117

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.