



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
- Referencia:** Supervisión a la Conservación Vial del Tramo Tiquina - Kasani
- Informe:** K1/GP06/J21
- Objetivo:** Evaluar el control relacionado a la conservación vial del tramo
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la Conservación Vial del Tramo Tiquina - Kasani
- Fecha de emisión:** 20 de diciembre de 2021

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se identificaron las siguientes deficiencias:

3.1. Insuficiencia de Presupuesto para la Conservación Vial

3.2. Actividades de conservación a cargo de la Empresa SAPHI S.R.L.

- 3.2.1. Sobre el Índice de Rugosidad Internacional
- 3.2.2. Deficiencias en las programaciones Quincenales y ejecución de las Actividades de la Conservación Vial
- 3.2.3. Deficiencias en los documentos de respaldo de cantidades en las planillas de avance
- 3.2.4. Alta rotación del personal responsable de la Fiscalización

3.3. Sobre las actividades desarrolladas por las Microempresas que intervienen en el tramo de Conservación Vial

- 3.3.1. Sobre la ejecución de las actividades
 - 3.3.1.1. Deficiencias de control en la aprobación de los certificados de pago
 - 3.3.1.2. Sobre el manejo del libro diario de conservación vial

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras tome las acciones correspondientes, a efecto de subsanar las deficiencias expuestas en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.