RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) – Gerencia Regional Santa Cruz

Referencia: Supervisión a la Ejecución del Proyecto "Obras de Rehabilitación de la Carretera La Angostura – Comarapa, Tramo II: Mataral - Mairana"

Informe: N° K1/GP01/M22 G1

Objetivo: El objetivo de la acción de supervisión fue el de evaluar el control que ejerce la Administradora Boliviana de Carreteras, con relación a la ejecución física del proyecto.

Fecha de emisión: 05 de septiembre de 2022

Resultados:

Como resultado de la supervisión efectuada en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se identificaron las siguientes deficiencias:

4.1. Deficiencias en el control del plazo de ejecución de obra

4.1.1. Cronograma de ejecución que no establece la ruta crítica de la obra y los hitos verificables

4.2. Deficiencias en el control de la formulación y aprobación de las modificaciones contractuales

4.2.1. Proceso para la aprobación de Órdenes de Trabajo
4.2.2. Proceso para la aprobación de Contratos Modificatorios

4.3. Deficiencias referidas al control de calidad de la obra

4.3.1. Deficiencias en el proceso de seguimiento a la ejecución del proyecto

4.4. Deficiencias referidas a la certificación de planillas de avance

4.4.1. Falta de control a los informes emitidos para la aprobación de los certificados de pago del Contratista

4.5. Otras deficiencias

4.5.1. Deficiente control en el llenado del libro de órdenes

Conclusión:

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar/anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre sus objetivos, en los plazos previstos.