CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)

Referencia: Segundo Informe de Supervisión al Proyecto "Construcción Viaductos y Parqueos Subterráneos Plaza Tejada Sorzano"

Informe: K1/GP10/G19

Objetivo: Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto Construcción Viaductos y Parqueos Subterráneos Plaza Tejada Sorzano

Objeto: El objeto de la supervisión es la "Construcción Viaductos y Parqueos Subterráneos Plaza Tejada Sorzano"

Fecha de emisión: 20 de noviembre de 2020

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), se identificaron las siguientes deficiencias:

2.1. Deficiencias en la reformulación de los cronogramas de ejecución de obra

2.2. Deficiente respaldo de la resistencia característica de los elementos de hormigón certificados

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tome las acciones correspondientes, a efecto de subsanar las deficiencias expuestas en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto a la calidad y plazos previstos.