RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).

Referencia: Supervisión al Proyecto "Construcción Viaducto Subterráneo Belisario Salinas" ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Informe: K1/GP12/G20

Objetivo: Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto Construcción Viaducto Subterráneo Belisario Salinas.

Objeto: El objeto de la supervisión es la "Construcción Viaducto Subterráneo Belisario Salinas".

Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020.

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), se identificaron las siguientes deficiencias:

2.1. Retraso en la ejecución de la obra

2.2. Deficiencias en la presentación y aprobación de las planillas de avance de obra

2.3. Deficiencias en el manejo del libro de órdenes

2.4. Deficiencias en las modificaciones contractuales

2.4.1. Retraso en la aprobación del Contrato Modificatorio N°1
2.4.2. Deficiencias en la aprobación de la Orden de Trabajo N°1

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tome las acciones correspondientes, a efecto de subsanar las deficiencias expuestas en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto a cantidades, calidad y plazos previstos.