



## RESUMEN EJECUTIVO

<b>Entidad:</b>	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
<b>Referencia:</b>	Supervisión a los Controles Implementados en el Proceso de Ejecución del Proyecto: “Const. Carretera Viacha - Collana (Tramo 1)”
<b>Informe N°:</b>	K4/GP488/S24 – G1
<b>Objetivo:</b>	Evaluar los controles implementados por la Supervisión y la Fiscalización en el proceso de ejecución de la Obra
<b>Objeto:</b>	Const. Carretera Viacha - Collana (Tramo 1)
<b>Fecha de emisión:</b>	19 de diciembre de 2024.

### Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, se identificaron las siguientes deficiencias respecto a:

- Manual de Procesos y procedimientos, ya que, la entidad no cuenta con los mismos para la ejecución y control de obras por administración directa, como es el caso.
- Adecuación del contrato de Supervisión de Obra, para que esta realice el control de obras por Administración Directa.
- Retrasos en la ejecución de la obra por procesos de contratación del SEDCAM-La Paz, en específico la adquisición de cemento asfáltico.

Se solicitó el pronunciamiento del Gobernador de La Paz sobre las deficiencias detectadas y las acciones que realizará para subsanar las observaciones y minimizar los riesgos detectados, de manera que se logren los objetivos del contrato.

---O---