



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
- Referencia:** Supervisión sobre las acciones para la puesta en marcha de los proyectos de inversión ejecutados en la ciudad de Oruro del Gobierno Autónomo Departamental Oruro
- Informe N°:** EO/GP26/O21-G1
- Objetivo:** El trabajo de Supervisión tiene como objetivo emitir pronunciamiento sobre las acciones desarrolladas para la puesta en marcha de los proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
- Objeto:** El objeto de la Supervisión constituye toda la información relacionada sobre las acciones asumidas para la puesta en marcha de los proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
- Período auditado:** Gestión 2018 y junio de 2021

Resultados: Como resultado de la Supervisión, se identificaron las siguientes observaciones:

PROYECTOS RELACIONADOS CON DESARROLLO PRODUCTIVO

- 2.1 Campo Ferial Multipropósito no satisface las necesidades de los sectores productivos,** debido a que no cuenta con ambientes para el intercambio de bienes y servicios con alta comodidad para expositores, ofertantes, compradores y visitantes, porque desde el mes de mayo de 2020, varios sectores están ocupados por el Centro de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria Oruro (C.I.E.S.O), Centro de Aislamiento COVID 19.
- 2.2 Falta de mantenimiento preventivo Campo Ferial Multipropósito,** según informe técnico, en varios sectores presenta observaciones como, los chicotillos de los baños, canaletas y bajantes en mal estado, luminarias desprendidas y deterioradas, chapas de las puertas que no funcionan, puertas desprendidas, verja cortada.
- 2.3 Falta de creación de Unidades Económicas y Productivas, los cual** no permite que se promueva la actividad productiva en el Departamento de Oruro y en el País.
- 2.4 Infraestructura del Campo Ferial Multipropósito Oruro sin difusión,** en la Red de Internet, en la dirección electrónica www.neventum.es/ferias/bolivia, referida a Ferias de Bolivia, en la gestión 2021, evidenciamos que no se incluyen las Ferias programadas y efectuadas en el Campo Ferial Multipropósito Oruro.
- 2.5 Falta de escala de costos para el Campo Ferial Multipropósito,** a ser aplicada por los sectores productivos que desean utilizar sus dependencias, lo cual no permite realizar el análisis para identificar los costos que se necesitarán cubrir a fin de llevar a cabo actividades.

PROYECTOS RELACIONADOS AL DEPORTE

- 2.6 Falta de mantenimiento de la Piscina Olímpica**, por lo que presenta agua verde, situación que se debe a la falta de previsión del gasto de mantenimiento en el POA del Servicio Departamental de Deportes.
- 2.7 Falta de funcionamiento de la Piscina Olímpica**, lo cual afecta negativamente el rendimiento de los deportistas, aspecto que llamo la atención de los medios escritos, como el Periódico “Los Tiempos”, que observó la falta de nadadores del Departamento de Oruro en competencias de natación en la gestión 2021.
- 2.8 Falta de mantenimiento de las Unidades Educativas**, porque según verificación y evaluación técnica, se observaron en siete Unidades Educativas de la Ciudad de Oruro, deficiencias en las baterías de baños, filtraciones de agua y humedecimiento de paredes en diferentes sectores, deterioro del revoque de paredes; humedecimiento del cielo falso, paredes, vigas en columna y lozas; tragaluces y canaletas taponeadas; aspectos que se deben a la falta de solicitud de los Directores de las Unidades Educativas.
- 2.9 Recursos asignados en un fin distinto para el que fueron otorgados**, el Proyecto de Construcción Unidad Educativa Bolivia Vinto Primaria, por el que se suscribió el Convenio Intergubernativo de Financiamiento N° UPRE-CIF-IG 016/2017 entre el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, no fue ejecutado, se construyó la Unidad Educativa Luís Mendizabal Santa Cruz.
- 2.10 Falta de equipamiento de Unidades Educativas**, varias aulas de las Unidades Educativas “Ernesto Guevara de la Serna” y Mineros 2000 Municipio Oruro, recién construidas, están sin mobiliario, no cuentan con pizarras, mesas y sillas, lo que ocasionó que los niños no pasen clases.

PROYECTOS RELACIONADOS CON LA SALUD

- 2.11 Falta de funcionamiento de las Obras Complementarias construidas en el Hospital Oruro Corea**, el espejo de agua, no funciona porque tiene el desprendimiento del revestimiento, algunos elementos que la componen se han deteriorado, presenta fuga de agua; en el helipuerto dos luminarias se han desoldado desde la base y el sistema de iluminación a nivel del suelo no funciona en todos los sectores; las jardineras no tienen árboles, especies florales y pasto.

PROYECTO RELACIONADO CON LA CULTURA

- 2.12 Teatro Nacional Oruro sin sistema de Sonido**, pese a que este ítem, fue considerado en la segunda adenda al Convenio Intergubernativo suscrito para la Construcción del Teatro entre el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y la UPRE; este hecho impide el funcionamiento óptimo del Teatro Nacional Oruro.