



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) – Gerencia Regional La Paz
- Referencia:** Supervisión a la conservación vial del tramo LP011: Viacha – Hito IV
- Informe:** N° K1/GP04/J21
- Objetivo:** El objetivo de la acción de supervisión fue el de evaluar el control que ejerce la Administradora Boliviana de Carreteras sobre la “Conservación Vial del Tramo LP11: Viacha – Hito IV”.

**Fecha de emisión:** 20 de diciembre de 2021

### Resultados:

Como resultado de la supervisión, se identificaron los siguientes aspectos:

#### **3.1 Deficiencia en la programación para la contratación de la Supervisión**

#### **3.2 Sobre las actividades de conservación a cargo de la Empresa SUPERPAVE Constructora y Consultora S.R.L.**

*3.2.1 Falta de medición del IRI (Índice de Rugosidad Internacional)*

*3.2.2 Inexistencia del Libro de órdenes en obra*

*3.2.3 Falta del personal y frentes de trabajo propuestos para la ejecución de las actividades programadas*

*3.2.4 Deficiencias en la ejecución del ítem “Bacheo superficial mezcla en caliente”*

#### **3.3 Sobre las actividades de conservación de las Microempresas de Conservación Vial (MCV)**

*3.3.1 Deficiencias en la programación quincenal de actividades*

*3.3.2 Diferencias entre las actividades programadas y ejecutadas*

*3.3.3 Deficiencias de control en la aprobación de los Certificados de Pago*

### Conclusión:

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras tome las acciones correspondientes, a efecto de subsanar y/o minimizar las deficiencias expuestas en el informe, y reporte las mismas a la Contraloría.