

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) – Regional Santa Cruz
- Referencia:** Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Contratos de Rehabilitación y Cumplimiento de Estándares de la Ruta 09 Santa Cruz- Trinidad – San Javier y Ruta 03 Puerto Varador – Trinidad; Malla 1: Cotoca – Cuatro Cañadas”
- Informe:** K1/GP05/S22 G1
- Objetivo:** Evaluar el control que ejerce la ABC durante la ejecución física del proyecto, con relación al plazo de ejecución de la obra, calidad de las obras en ejecución, aprobación de las planillas de avance y elaboración y aprobación de las modificaciones contractuales,
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Contratos de Rehabilitación y Cumplimiento de Estándares de la Ruta 09 Santa Cruz- Trinidad – San Javier y Ruta 03 Puerto Varador – Trinidad; Malla 1: Cotoca – Cuatro Cañadas”.
- Resultados:** Como resultado de la supervisión efectuada en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se identificaron las siguientes deficiencias:
- 4.1 Deficiencias en el seguimiento del avance de la obra**
- 4.2 Deficiencias referidas al control de calidad de la obra**
- 4.2.1 Deficiencias en el proceso de seguimiento al control de calidad realizado en obra*
- 4.2.2 Deficiencias en el control de la calibración de equipos de medición*
- 4.3 Deficiencias referidas a los Certificados de Pago**
- 4.3.1 Falta de control a los informes emitidos para la aprobación de los Certificados de Pago del Contratista y a su documentación de respaldo*
- 4.4. Otras deficiencias**
- 4.4.1 Demora en la aprobación del Contrato Modificadorio del Control y Monitoreo por parte de la ABC*

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.