



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO)
- Referencia:** Supervisión sobre obras en proceso de ejecución bajo la modalidad de administración directa.
- Informe N°:** GO/GP415/D24 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Reglamento Básico de Preinversión, aprobado con Resolución Ministerial N° 0115 del 12 de mayo de 2015, el Manual de Procedimientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa, aprobado con Resolución Administrativa N° 35 del 23 de abril de 2007, y las Especificaciones Técnicas de los ítems de aceras y cordones de las obras en proceso de ejecución, bajo la modalidad de administración directa en el GAMO.
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituyeron las obras en proceso de ejecución, bajo la modalidad de administración directa en el GAMO, así como la documentación e información relacionada con las mismas.
- Período:** Al 25 de octubre de 2024

### Resultado:

Como resultado de la actividad de Supervisión efectuada, y respecto al objetivo descrito precedentemente, se estableció las siguientes alertas, que están siendo informadas a la Máxima Autoridad Ejecutiva del GAMO, a los fines de que adopte las acciones correspondientes:

- 2.2.1. Falta de elaboración del plan de trabajo
- 2.2.2. Observaciones a la ejecución de la obra *“Construcción Aceras y Cordones Av. Dehene, Mirones, Staezeski y Mistral J.V. Ciudadela Universitaria Verde II”*
- 2.2.3. Falta de aprobación para la utilización de yacimientos de arena en la obra *“Construcción Aceras y Cordones J.V. Brasil y Adyacentes”*
- 2.2.4. Las obras pertenecientes al Programa *“Mi Acera Vecinal”* no cuentan con indicadores por componentes
- 2.2.5. Falta de archivo de los certificados de cierre final de la obra

--- 0 ---