



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) – Gerencia Regional La Paz
- Referencia:** Supervisión al proyecto: “Construcción de la doble vía El Alto - Viacha, tramo II: Viacha - progresiva 5.1”
- Informe:** N° K1/GP14/A21
- Objetivo:** El objetivo de la acción de supervisión fue el de evaluar el control que ejerce la Administradora Boliviana de Carreteras, con relación a la ejecución física del proyecto.
- Fecha de emisión:** 24 de agosto de 2021

Resultados:

Como resultado de la supervisión se identificaron las siguientes deficiencias relacionadas al control de la ejecución del proyecto:

- 2.1 Falta de aprobación del Diseño Final**
- 2.2 Deficiencias en el diseño de las transiciones**
- 2.3 Deficiencia en la generación y aprobación de certificados de pago**
- 2.4 Retraso en la ejecución de la obra**
- 2.5 Deficiencias en el manejo del Libro de órdenes**
- 2.6 Deficiencias en el equipo de Control y Monitoreo**

Conclusión:

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras tome las acciones correspondientes, a efecto de subsanar las deficiencias verificadas y/o tomar acciones para que estas no vuelvan a producirse en lo que resta de la ejecución del contrato, mismas que deberán ser informadas a la Contraloría.