

## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo (GAMB) y Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Bermejo (EMAAB).
- Referencia:** Supervisión a la operación y mantenimiento del “*Sistema de Aducción Provincia Arce Bermejo*”
- Informe N°:** K4/GP613/S25 - G1
- Objetivo:** Evaluar las acciones de operación y mantenimiento del sistema de aducción.
- Objeto:** “*Sistema de Aducción Provincia Arce Bermejo*”
- Fecha de emisión:** 29 de diciembre de 2025

### Resultado:

De la Acción de Supervisión realizada a la operación y mantenimiento del “*Sistema de Aducción Provincia Arce Bermejo*”, a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo (GAMB) y de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Bermejo (EMAAB), se detectaron las siguientes alertas.

– Observaciones a la Operación del Sistema de Aducción

Se verificó que la EMAAB opera el sistema de aducción sin contar con procedimientos formalizados ni con una copia completa del manual técnico, realizando las actividades principalmente en base a la experiencia del personal. Se constató la ausencia de registros operativos, medición sistemática de caudales en la obra de toma y documentación técnica del sistema, lo que limita el control y seguimiento de la operación y genera riesgo de fallas operativas o interrupciones en el servicio.

– Observaciones al Mantenimiento Preventivo del Sistema de Aducción

Se verificó que la EMAAB no cuenta con una programación formal de mantenimiento preventivo del sistema de aducción, realizándose las intervenciones de forma rutinaria o en función de necesidades detectadas en campo, evidenciando que las acciones de mantenimiento se ejecutan principalmente de manera reactiva y no conforme a una planificación técnica.

– Observaciones al Mantenimiento Correctivo del Sistema de Aducción

Se verificó que el mantenimiento correctivo del sistema de aducción se realiza de manera reactiva ante emergencias, sin contar con procedimientos técnicos formalizados ni protocolos estandarizados para la atención de fallas. Incrementando el tiempo de respuesta ante emergencias y exponiendo al sistema a interrupciones prolongadas del servicio y mayores riesgos operativos.

Se recomendó a las máximas autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo (GAMB) y de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Bermejo (EMAAB), adoptar las acciones preventivas y/o correctivas que correspondan.

---0---