



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Irupana
- Referencia:** Supervisión sobre la obra “Construcción Casa de Acogida Municipal de Irupana”.
- Informe N°:** GL/GP107/O24 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento respecto si la obra “Construcción Casa de Acogida Municipal de Irupana” se encuentra en funcionamiento y cumple con el fin para la cual fue construida, así como si se cuenta con derecho propietario del terreno en el que se construyó la citada obra.
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituyó la obra “Construcción Casa de Acogida Municipal de Irupana”, así como la documentación que sustenta la misma, como ser: acta de recepción definitiva de la obra y comprobantes de registro de ejecución de gastos, entre otros
- Período:** A agosto de 2024

Resultado:

Como resultado de la actividad de Supervisión efectuada respecto a la mencionada obra, se estableció las siguientes alertas, que están siendo informadas a la Máxima Autoridad Ejecutiva del GAMI, a los fines de que adopte las acciones correspondientes:

- 2.2.1. *“Casa de Acogida Municipal de Irupana” construida con recursos de la municipalidad, que actualmente se encuentra sin funcionamiento*
- 2.2.2. *“Casa de Acogida Municipal de Irupana” construida en terreno que no es de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana*

--- 0 ---