CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Vacas

Referencia: Supervisión a los controles implementados en el proceso de ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN PLANTA PROCESADORA DE PAPA"

Informe N°: K4/GP06/O23 – G1

Objetivo: Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto

Objeto: Construcción Planta Procesadora de Papa

Fecha de emisión: 27 de diciembre de 2023

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada al Gobierno Autónomo Municipal de Vacas, se identificaron deficiencias respecto a:

- Proceso de seguimiento del plazo de ejecución de la obra.
- Proceso de certificación de planillas de avance de obra.
- Proceso de control de calidad de la obra.

Se recomendó al Alcalde Municipal de Vacas, tomar las acciones que correspondan para subsanar las observaciones detalladas.

---o---